

Porto Seguro Auto

Acompanhamento de sinistro

[Acompanhar outro sinistro](#)



ONIBUS 17.230 EOD 4X2

Placa: LVQ5134 Chassi: 9532G82W2DR332667

[Consultar Aviso](#)

[Outros Sinistros](#)

número do sinistro **5312021428990**

Confira a situação do sinistro (COLISAO - Perda Parcial)

- 1. Abertura O processo foi aberto com sucesso e seus dados estão sendo enviados para análise.
- 2. Vistoria Agendamento e realização da vistoria.
- 3. Análise Análise do processo para verificar dinâmica do evento e coberturas contratadas.
- 4. Finalização Conclusão dos reparos.

Processo encerrado.

Dados da Oficina

MANOELZINHO

Não Referenciada

- R OEIRAS, 1192 - NOVA PARNAIBA, PARNAIBA/PI
- (86) 33222521
- FINANCEIRO@MMELODIESEL.COM.BR

Situação

Liberado

Orçamento de Reparo

Vistoria de Sinistro 13/10/2022
[+ mais](#)

Reagendar vistoria de sinistro

Documentação

Se a lista de documentos estiver desatualizada, [clique para recarregá-la](#).

Caro usuário:

Para ter agilidade no envio de documentação, sugerimos que cada documento seja enviado em arquivo separado.

O tamanho de cada arquivo deve ser o menor possível, pois assim seu processo de transmissão do(s) documento(s) para a seguradora será mais rápido.

Outros Documentos

Selecione...

[Download do resumo do Aviso](#)

Dados do processo		Orçamento	Situação dos reparos
Nome do segurado	FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		
Nome Social segurado			
Nº apólice	23 -1996746 -590		
Vigência da apólice	14/06/2021 a 14/06/2022		
Data da ocorrência	09/12/2021		
Data do aviso	23/12/2021		
Convênio	Porto Seguro Frota		
Operação de Negócio	Convencional		
		Orçamento	Liberado
Situação dos reparos			
-->			

Mensagens (0)

Sedex Reverso

© 2012 Porto Seguro - Todos os direitos reservados.

[Política de Privacidade](#)

Porto Seguro Auto

Acompanhamento de sinistro

[Acompanhar outro sinistro](#)



HILUX CAB DUP SR5 2.8 8V 4X4

Placa: LVQ4874 Chassi: 8AJ33LNA3W9314022

[Consultar Aviso](#)

[Outros Sinistros](#)

número do sinistro **531201978306**

Confira a situação do sinistro (COLISAO - Perda Parcial)

- 1. Abertura O processo foi aberto com sucesso e seus dados estão sendo enviados para análise.
- 2. Vistoria Agendamento e realização da vistoria.
- 3. Análise Análise do processo para verificar dinâmica do evento e coberturas contratadas.
- 4. Finalização Conclusão dos reparos.

Processo encerrado.

Dados da Oficina

Não consta agendamento da vistoria de sinistro.

Agilize seu processo, acesse o link e faça o agendamento.

[Agendamento Vistoria](#)

Documentação

Se a lista de documentos estiver desatualizada, [clique para recarregá-la](#).

Caro usuário:

Para ter agilidade no envio de documentação, sugerimos que cada documento seja enviado em arquivo separado.

O tamanho de cada arquivo deve ser o menor possível, pois assim seu processo de transmissão do(s) documento(s) para a seguradora será mais rápido.

Outros Documentos

Selecione...

[Download do resumo do Aviso](#)

Dados do processo

Nome do segurado	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Nome Social segurado	
Nº apólice	23 -1588389 -582
Vigência da apólice	14/06/2018 a 14/06/2019
Data da ocorrência	06/02/2019
Data do aviso	26/02/2019
Convênio	Corretor / Porto Seguros

Orçamento

-->

[Mensagens \(0 \)](#)

[Sedex Reverso](#)

© 2012 Porto Seguro - Todos os direitos reservados.

[Política de Privacidade](#)